

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ И МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

ПС - 5 (200 кВт)







Схема принципиальная размещения оборудования в БК.




МЕСТА ПОДСОЕДИНЕНИЙ



ПС - 5 (200 кВт)




П2 Устройство заправки и слива топлива




П5 Заземление ДЭС







Габаритный чертёж и места подсоединения ЭД 100




П.1 Внешнее подключение кабелей







Габаритный чертёж и места подсоединения ЭД 60



П.1 Внешнее подключение кабелей



Габаритный чертёж и места подсоединения ЭД 30



П.1 Внешнее подключение кабелей

